급경사지 안전점검표

점검일시	2021. 6. 11.				
시 설 명	급경사지 옹벽(내면 율전리)				
점검장소	강원도 홍천군 내면 율전리 산57				
길 이	28m	폭 · 높이	30 m		
점검자	1	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기 (성명)박은혜 (서명)		점검여부	○
	2	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기보 (성명)김정원 (서명)		점검여부	○
		(소속) (직위) (성명) (서명)		점검여부	
		(소속) (직위) (성명) (서명)		점검여부	
		(소속) (직위) (성명) (서명)		점검여부	
		(소속) (직위) (성명) (서명)		점검여부	
		(소속) (직위) (성명) (서명)		점검여부	
확인자	(소속) 홍천국유림관리소 (직위) 임업주사 (성명) 김혜영 (서명)				





옹벽분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면은 안전한가?				
- 균열이 발생하지 않아야 함	■	□	□	
- 이음부 이격 없어야 함	■	□	□	
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	■	□	□	
- 낙석 없어야 함	■	□	□	
- 단차, 전도 발생 없어야 함	■	□	□	
- 배수구 막힘이 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ 옹벽 배면은 안전한가?				
- 지반의 균열 및 침하 발생 없어야 함	■	□	□	
- 배수로의 기능저하 없어야 함	■	□	□	
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내) 없어야 함	■	□	□	
- 콘크리트 파손 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ 옹벽 기초부는 안전한가?				
- 지반융기가 없어야 함	■	□	□	
- 옹벽 침하가 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출이 없어야 함	■	□	□	
- 세굴의 발생이 없어야 함	■	□	□	
- 기초부 지반활동으로 인한 기울어짐이 없어야 함				
< 기타 점검 의견 >				

※ 기초 세굴·부등침하·옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 **중대 결함**이 **발견** 된 경우 **민간전문가** 및 **점검장비**를 활용하여 **확인점검** 실시

점검일시	2021. 6. 11.					
시 설 명	급경사지 석축(서석면 생곡리)					
점검장소	강원도 홍천군 서석면 생곡리 산41-2					
길 이	20m		**폭 · 높이**		50 m	
점검자	**1**	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기 (성명)박은혜 (서명)			점검여부	○
	2	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기보 (성명)김정원 (서명)			점검여부	○
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
확인자	(소속) 홍천국유림관리소 (직위) 임업주사 (성명) 김혜영 (서명)					



축대분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ **축대 전면은 안전한가?**				
- 동결,해빙 등으로 인한 균열이 발생하지 않아야 함	■	□	□	
- 이음부 이격 없어야 함	■	□	□	
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	■	□	□	
- 낙석이 없어야 함	■	□	□	
- 단차, 전도 발생이 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ **축대 배면은 안전한가?**				
- 지반의 균열 및 침하 발생이 없어야 함	■	□	□	
- 배수로의 기능저하가 없어야 함	■	□	□	
- 축대 인접 교목 식생(2m이내)이 없어야 함	■	□	□	
- 찰쌓기 콘크리트 파손이 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ **축대 기초부는 안전한가?**				
- 지반융기가 없어야 함	■	□	□	
- 축대 침하가 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	■	□	□	
- 세굴의 발생 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				

※ 기초 세굴·부등침하·옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 **중대 결함**이 **발견** 된 경우 **민간전문가** 및 **점검장비**를 활용하여 **확인점검** 실시

점검일시	2021. 6. 11.					
시 설 명	급경사지 옹벽(서석면 수하리)					
점검장소	강원도 홍천군 서석면 수하리 산27					
길 이	50m		**폭 · 높이**		30m	
점검자	**1**	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기 (성명)박은혜 (서명)			점검여부	○
	2	(소속)홍천국유림관리소 (직위)임업서기보 (성명)김정원 (서명)			점검여부	○
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
		(소속)	(직위)	(성명) (서명)	점검여부	
확인자	(소속) 홍천국유림관리소 (직위) 임업주사 (성명) 김혜영 (서명)					



옹벽분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면은 안전한가?				
- 균열이 발생하지 않아야 함	■	□	□	
- 이음부 이격 없어야 함	■	□	□	
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	■	□	□	
- 낙석 없어야 함	■	□	□	
- 단차, 전도 발생 없어야 함	■	□	□	
- 배수구 막힘이 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ 옹벽 배면은 안전한가?				
- 지반의 균열 및 침하 발생 없어야 함	■	□	□	
- 배수로의 기능저하 없어야 함	■	□	□	
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내) 없어야 함	■	□	□	
- 콘크리트 파손 없어야 함	■	□	□	
< 기타 점검 의견 >				
○ 옹벽 기초부는 안전한가?				
- 지반융기가 없어야 함	■	□	□	
- 옹벽 침하가 없어야 함	■	□	□	
- 주변부 탁한 용수유출이 없어야 함	■	□	□	
- 세굴의 발생이 없어야 함	■	□	□	
- 기초부 지반활동으로 인한 기울어짐이 없어야 함				
< 기타 점검 의견 >				

※ 기초 세굴·부등침하·옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 **중대 결함**이 **발견** 된 경우 **민간전문가** 및 **점검장비**를 활용하여 **확인점검** 실시